



Försäkran om överensstämmelse

Tillverkare **JLG Industries Inc**
Adress: **1 JLG Drive
McConnellsburg
PA17233
USA**

Tekniskt arkiv: **JLG Industries Inc
JLG Technology & Development Centre
Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground
Lutterworth, Leicestershire
LE17 5QS
United Kingdom.**

Kontakt **Alan S. McIntyre** Befattning: **Manager, Engineering
Support - Europe**

Maskintyp: **Mobil arbetsplattform**

Modell typ: **1230ES**

Serienummer: **0200228072**

Anmält organ: **Powered Access Certification Limited
0545**

Adress: **PO Box 98,
Windermere,
Cumbria
LA23 1WF
United Kingdom**

Certificat nummer: **CE10/13503/PAC**

**EN12100-1 & 2:2003 + A1:2009
EN280:2001 + A2:2009**

**2006/42/EC
2004/108/EC**

**Maskineri
Elektromagnetiskt utsläpp**

Underskrift: 

Namn: **Alan S. McIntyre**

Datum: **31 mars 2014**

Befattning: **Manager, Engineering Support-
Europe**

Glasgow, Scotland

OBS:

Denna deklaration överensstämmer med annex II-A reglerna 2006/42/EC.



Certifikat avseende Test och Kontroll

1. Namn och adress på tillverkaren	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2. Modell	1230ES
3. Serienummer	0200228072
4. Produktionsdatum	01 april 2014
5. Maximal arbetslast	230kg
6. Max. plattformshöjd	3.66m
7. Max. plattformsräckvidd	N/A
8. Max. hydraultryck	110bar
9. Vid maximal last under 10min är avvikelserna max	0mm
10. Säker last (provad)	340kg
11. Vikt	790kg

Deklaration:

Vi bekräftar härmed att den 01 april 2014 blev ovan nämnda arbetsmaskin testad och kontrollerad utan funna defekter.

Företagets adress: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Kontrollant: **Kyle Beaver**

Titel: **Tester**

JLG Industries, Inc.:

John L. Hudock,
Director of Quality Control

Anmärkning:

Arbetsplattformen får ej tas i bruk, om den inom ett år inte blivit testad och kontrollerad av en behörig person. Certifikat om godkännande skall appliceras på arbetsplattformen.

Arbetsplattformen får ej brukas, om ändringar eller större reparationer blivit utförda, utan att en ny kontroll blivit utförd av behörig